



# COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@**

*"Linee guida per la gestione degli interventi urgenti di edilizia scolastica"*

*Legge Regionale n. 3/2008 art. 4, comma 1, lettera m)*

*Legge Regionale n. 3/2009, art. 9, comma 1, lettera a)*

*Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/7 del 22 febbraio 2019*

### SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI

**CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006**

**"Interventi di somma urgenza nell'edificio  
della Scuola Primaria sito in via Cairoli - Sa Rodia"**

## PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO: <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	ALLEGATO: <b>2</b>
	DATA: <b>GIUGNO 2019</b>

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Alberto Soddu  _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Antonio Vacca  _____
--	---

# COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI  
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
DEFINITIVO - ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Figura 1 - Stato di degrado delle lastre di copertura**



**Figura 2 - Stato di degrado dei canali di gronda**

# COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI  
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
DEFINITIVO - ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Figura 3 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule**



**Figura 4 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule**

# COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI  
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006


"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
DEFINITIVO - ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Figura 5 - Caduta controsoffitto in cartongesso**



**Figura 6 - Rimozione del controsoffitto ammalorato**