



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020

Avviso Pubblico approvato con Det. n. 59 Prot. n. 784 del 21/06/2018.

Asse II - "Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici"

**Interventi di adeguamento antincendio,
igienico sanitari e di efficientamento energetico
nella Scuola Primaria "SA RODIA" di Via Cairoli
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H16B19004760007**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	ALLEGATO: 2
	DATA: GENNAIO 2020

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Roberto Sanna _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Alberto Soddu _____
--	--

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAIROLI

CODICE ARES OR00060 - CUP H16B19004760007

ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

***"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NELLA SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI"***

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - Stato di degrado dei Cartongessi



Figura 2 - Stato di degrado dei Cartongessi

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAIROLI

CODICE ARES OR00060 - CUP H16B19004760007

ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

**"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NELLA SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI"**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 3 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule



Figura 4 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAIROLI

CODICE ARES OR00060 - CUP H16B19004760007

ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

**"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NELLA SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI"**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 5 - Caduta controsoffitto in cartongesso



Figura 6 - Rimozione del controsoffitto ammalorato