



UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Comuni di Barattili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis



PT-CRP-27//INT-33 RETE INTEGRATA SOSTENIBILE GIOVANI PER TORANGIUS NEL COMUNE DI ORISTANO

PROGETTAZIONE

**STUDIO DI ARCHITETTURA
ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI**
Via Francoforte, 13
09129 - Cagliari (CA)
www.ortupillola.it



Gruppo di lavoro:

Progettazione

Arch. Lucio ORTU
Ing. Carlo PILLOLA
Ing. Fausto CUBONI
Ing. Andrea FERRANDO

Collaboratori

Arch. Francesca ZURRIDA
Arch. Carla BANGONI

Consulenza per le Strutture

Ing. Fabrizio NAPOLEONE
Ing. Tomaso DEIANA

Sicurezza

Ing. Fausto CUBONI

Coordinatore delle prestazioni specialistiche

Ing. Carlo PILLOLA

Il Presidente:
Andrea Abis

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Stefano Lochi

A2

A - RELAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO

Data: 13.01.2021

Elaborazione: F.Z.

Rev. n. : 01 del: 13.01.2021

Revisione: F.C.

Sostituisce: 00 del: 07.01.2021

Approvazione: C.P.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
"PT-CRP-27/INT-33 RETE INTEGRATA SOSTENIBILE GIOVANI PER TORANGIUS NEL COMUNE DI ORISTANO"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
Documentazione fotografica dello stato di fatto




Corografia




Vista aerea

Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
"PT-CRP-27/INT-33 RETE INTEGRATA SOSTENIBILE GIOVANI PER TORANGIUS NEL COMUNE DI ORISTANO"


PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
Documentazione fotografica dello stato di fatto




Planimetria



Planimetria



Pianta Piano Terra



Pianta Piano Primo



FOTO 1

Prospetto ovest



FOTO 2

Vista dell'ingresso



FOTO 3

Prospetto sud



FOTO 4

Prospetto est



FOTO 5

Vista del cancello di ingresso

Degrado – esterni



FOTO 6

Vista esterna della sala delle attività per ragazzi

Stato attuale di degrado – Esterni



FOTO 7

Vista di una delle travi di copertura della sala polifunzionale



FOTO 8

Vista della copertura della sala polifunzionale



FOTO 9

Vista della copertura della sala polifunzionale



FOTO 10

Vista della copertura della sala polifunzionale e della palestra



FOTO 11

Vista di dettaglio di uno dei discendenti degradati

Interni



FOTO 12

Piano terra - ingresso



FOTO 13

Piano terra - sala polifunzionale



FOTO 14

Piano terra - sala polifunzionale



FOTO 15

Piano terra – corpo scale



FOTO 16

Piano terra – sala giochi per ragazzi



FOTO 17

Piano terra – servizi igienici




FOTO 18
Piano terra – sala 9



FOTO 19

Piano terra – laboratorio



FOTO 20

Piano terra – sala lettura



FOTO 21

Piano primo – laboratorio



FOTO 22

Piano primo – sala attività



FOTO 23

Piano primo – sala attività



FOTO 24

Piano primo – servizi igienici

Stato attuale di degrado – Interni



FOTO 25

Piano terra – stato di degrado della pavimentazione della sala polifunzionale



FOTO 26

Piano terra – stato di degrado della pavimentazione all’ingresso della sala polifunzionale



FOTO 27

Piano terra – umidità di risalita visibile nelle pareti della sala polifunzionale



FOTO 28

Piano primo – umidità di risalita visibile nella finestra della sala attività