

# Comune di Oristano



PROVINCIA DI ORISTANO

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA - UNITA' DI PROGETTO Iscol@

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II. Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Istruzione e Formazione dalla nascita sino a sei anni (art. 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015 n. 107 e D.Lgs. n. 35 del 2017) annualità 2018

### SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI

CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI**

## Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Giovanna Serra

Via Aristana, 37 - 09170 Oristano

+39 347 7026097

ingserra.tek@gmail.com

giovanna.serra@ingpec.eu



**PROGETTO  
DEFINITIVO- ESECUTIVO**

N.PROGRESSIVO 151\_P

**Coordinamento generale e progettazione:**  
Dott. Ing. Giovanna Serra

**Collaboratore:**  
Dott. Ing. Alessandro Corrias

**Coord. sicurezza in fase di progettazione:**  
Dott. Ing. Giovanna Serra

**Coord. sicurezza in fase di esecuzione:**  
Dott. Ing. Giovanna Serra

**Direzione Lavori**  
Dott. Ing. Giovanna Serra

Titolo Elaborato:

**RELAZIONE FOTOGRAFICA**

ELABORATO

**RE 03**

REV.	DATA		RED.	VER.
4				
3				
2				
1				
0	Giugno 2021	prima emissione		

Responsabile unico del Procedimento	Dirigente
Dott. Ing. Alberto Soddu	Dott. Ing. Roberto Sanna

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Inquadramento urbano**



**Foto 1 – Prospetto anteriore su via Lanusei**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 2 – Prospetto anteriore su via Lanusei**



**Foto 3 – Prospetto anteriore su via Lanusei – vano ascensore**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 4 – Prospetto anteriore su via Lanusei**



**Foto 5 – Prospetto anteriore su via Lanusei – rampa**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 6 – Prospetto laterale destro su piazzale accesso mezzi**



**Foto 7 – Gruppo allaccio idrico**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 8 – Prospetto posteriore su piazzale accesso mezzi**



**Foto 9 – Piazzale posteriore - Centrale idrica antincendio e serbatoi accumulo**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 10 – Prospetto posteriore su piazzale accesso mezzi**



**Foto 11 – Rampa e centrale termica**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 11 – Prospetto posteriore e area giochi esterna**



**Foto 13 – Prospetto posteriore e area giochi esterna**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 14 – Prospetto posteriore su area giochi esterna**



**Foto 15 – Prospetto posteriore su area giochi esterna**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 16 – Prospetto posteriore e area giochi esterna**



**Foto 17 – Prospetto laterale su area esterna**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 18 – Prospetto laterale sinistro su area esterna**



**Foto 19 – Area esterna laterale sinistra – Tratto recinzione oggetto di intervento**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 20 – Aula gioco 1**



**Foto 21 – Aula gioco 1 – particolare lesioni parete su aule**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 22 – Aula gioco 1 – particolare lesioni**




**Foto 23 – Aula gioco 1 – particolare lesioni parete su prospetto posteriore**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**



**Foto 24 – Aula mensa 1 – particolare lesioni parete laterale sinistra**



**Foto 25 – Blocco servizi igienici – particolare lesioni parete su mensa**



**Foto 26 – Blocco servizi igienici – particolare lesioni parete su mensa**



**Foto 27 – Aula gioco 2 – particolare lesioni parete su mensa**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 28 – Aula gioco 2 – particolare lesioni parete su mensa**



**Foto 29 – Veranda**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 30 – Aula mensa 2 – particolare lesioni parete laterale sinistra**



**Foto 31 – Aula mensa 2 – particolare lesioni parete laterale destra**



**Foto 32 – Aula mensa 2 – particolare lesioni parete laterale sinistra**



**Foto 33 – Blocco servizi igienici – particolare lesioni parete su mensa**



**Foto 34 – Refettorio**




**Foto 35 – Refettorio**



**Foto 36 – Pareti vano ascensore**



**Foto 37 – Pareti vano ascensore**



**Foto 38 – Ingresso posteriore**



**Foto 39 – Aula Mensa**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 40 – Cucina**



**Foto 41 – Accesso vano scala da piano terra**

*Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI  
Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002



**Foto 42 – Vano scala**



**Foto 43 – Vano scala – Infisso da sostituire per apertura di aerazione**

**RE 03 – RELAZIONE FOTOGRAFICA  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**