dipvvf.COM-OR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000296.16-01-2020

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ORISTANO
Ufficio Polizia Giudiziaria
SERVIZIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Alla Prefettura – U.T.G.
ORISTANO
PEC: protocollo.prefor@pec.interno.it

Al Sig. Sindaco del Comune
ORISTANO
PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

E, p.c. Alla Procura di Oristano
dirigente.procura.oristano@giustiziacert.it

OGGETTO: Visita tecnica di prevenzione incendi. Difformità dalle norme di sicurezza antincendio.
Complesso edilizio Palazzi SAIA (Edifici a destinazione promiscua (civile abitazione, uffici e autorimessa).
Fabbricati denominati "CORPO A" e "CORPO B".

Personale di questo Comando ha esperito una visita tecnica ispettiva di prevenzione incendi presso le attività indicate in oggetto.
In tale sede è stata riscontrata l'omessa presentazione della SCIA e della "richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio" per tutte le attività soggette a controllo VVF *(attività individuate ai punti 75 B e 77 B dell'Allegato I al DPR n. 151/2011)* in violazione all'art. 20 commi 1 e 2 del decreto Legislativo 139/2006[1]
Per le autorimesse sono state riscontrate delle difformità alle vigenti normative di sicurezza antincendio che riguardano la mancata compartimentazione, la non conformità delle aperture di aerazione, delle rampe di accesso nonché l'inadeguatezza delle vie di esodo e degli impianti elettrici e antincendio. Pertanto, per i motivi sopra esposti, non sussistono i requisiti minimi antincendio per l'esercizio in sicurezza delle autorimesse.
Tanto si comunica al sig. Sindaco di Oristano per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza ed al sig. Prefetto di Oristano per l'eventuale l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, art. 20.

AS

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Luca MANSELLI
firmato digitalmente ai sensi di legge