



COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORISTANO


VIA Piazza Eleonora n. 44 – Tel . 0783 7911

istituzionale@pec.comune.oristano.it

OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO

PROGETTAZIONE: ESECUTIVO

RELAZIONE FOTOGRAFICA



Oristano, 12/01/2020

Il tecnico

Arch. Sara Fabbri



Sara Fabbri

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 1: vista da nord ovest, Porta



* FOTO n° 2: vista da sud



FOTO n° 3: vista da sud est

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



[FOTO n° 4: vista dei tre impalcati.



[FOTO n° 5: l'intonaco nella scala a chiocciola

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



[FOTO n° 6: Paramento murario Sud-Ovest (*Dett. Muratura a sacco*)



[FOTO n° 7: Paramento murario Nord-Est (*Dett. Muratura a sacco*).

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 8: l'impalcato del primo livello, si notano le colature di guano dei piccioni



[FOTO n° 9: Intradosso del primo livello d'impalcato

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 10: Ingresso del primo livello



[FOTO n° 11: Porta d'accesso camminatoio mura

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 12: scala per il secondo livello



[FOTO n° 13: Particolare scala, si notano gli attacchi di insetti xilofagi" Capricorno"

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.




FOTO n° 14: arrivo della scala al 2° livello



FOTO n° 15: Particolare scala, arrivo della scala al 2° livello

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 16: Strato di guano al 2° livello



FOTO n° 17: Attacco di termiti e guano al 2° livello

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.




FOTO n° 18: Solaio del 3° livello visto da 2°



[FOTO n° 19: Solaio del 3° livello visto da 2° (*Dett. Scarico pluviale in rame*)

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 20: Solaio del 3° livello visto da 2° (*Dett. Incastro trave con rinforzo in ferro*)



FOTO n° 21: Arrivo della scala al 3° livello

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 22: Attacco di Termiti all'intradosso dell'assito al 3° livello



[FOTO n° 23: Attacco di Termiti all'intradosso dell'assito al 3° livello

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 24: Uscita al 3° livello dall'abbaino in plexiglass **2011**



FOTO n° 25: Uscita al 3° livello dall'abbaino in plexiglass **2019**

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



[FOTO n° 26: doppio Parapetto in legno al 3° livello



[FOTO n° 27: Spalti in Coccio Pesto al 3° livello

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



FOTO n° 28: camminamenti in Coccio Pesto al 3° livello



[FOTO n° 29: camminamenti spalti in Coccio Pesto

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.




[FOTO n° 30: scarico acque pluviali al 3° livello



[FOTO n° 31: la campana nella torretta superiore

COMUNE DI ORISTANO - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPANA E SOSTITUZIONE DEI SOLAI LIGNEI DELLA TORRE DI SAN CRISTOFORO.



[FOTO n° 32: Vista zenitale della cella campanaria