



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA - UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@

“Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ - asse II.

Interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

(articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018”

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI

CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lanusei

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	ELABORATO: 2
	DATA: APRILE 2021

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Alberto Soddu _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Roberto Sanna _____
	IL COLLABORATORE: Geom. Antonio Vacca

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI

CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



FOTO **1**, VISTA LATERALE EDIFICIO SCOLASTICO



FOTO **2**, VISTA FRONTALE DELL'EDIFICIO DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO
MANTO DI COPERTURA

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI

CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



FOTO **3**, PROSPETTO POSTERIORE - AREA GIOCHI ESTERNA DURANTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE



FOTO **4**, PROSPETTO POSTERIORE - DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO DI COPERTURA

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI
CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



FOTO **5**, VISTA COMPLESSIVA NUOVO MANTO DI COPERTURA



FOTO **6**, VISTA DEL PIAZZALE DI ACCESSO E DEI VANI TECNICI ANTINCENDIO