



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIA TALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La presente relazione tecnica ha lo scopo di attestare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 22.11.2022 dai tecnici della struttura comunale, che la situazione verificatasi a seguito dell'allerta criticità elevata per rischio idrogeologico e vento di burrasca del 21 e 22 novembre 2022, emesso dalla Protezione Civile della Regione Sardegna sia tale da classificare l'evento di natura calamitosa e pertanto l'emanazione della Dichiarazione dello Stato di Calamità naturale, ai sensi dell'art. 2 L.R. 21-11-1985, n. 28.

Nelle giornate del 21 e 22 novembre 2022, infatti in seguito al verificarsi degli eventi previsti nei bollettini di previsione meteorologica e negli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il territorio comunale di Oristano è stato interessato da elevate precipitazioni accompagnate da venti di burrasca e mareggiate, tali da determinare danni agli edifici pubblici e privati oltre che forti disagi alla popolazione e pertanto una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

Le principali criticità e relativi danni si sono manifestate a seguito della caduta di alberi, di pali elettrici, di illuminazione, di semafori e di cartelli stradali che in alcuni casi hanno determinato il danneggiamento di auto che durante l'evento si trovavano al di sotto delle strutture cadute.

Si sono inoltre verificati scoperchiamenti di coperture e danneggiamenti di varia natura di chioschi ed attività produttive, con particolare riferimento alla borgata marina di Torregrande oltre ad allagamenti di strade urbane e rurali; allagamenti nelle campagne; danneggiamenti di edifici di proprietà pubblica e privata.

Di seguito si riporta la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi a seguito del sopralluogo effettuato successivamente all'evento calamitoso e pertanto la mattina del 22.11.2022.



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Torregrande - Lungomare



Foto 2 - Torregrande - Lungomare allagamenti



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3 - Torregrande - Lungomare



Foto 4 - Torregrande - Lungomare



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5 - Torregrande - Lungomare, chioschi danneggiati



Foto 6 - Torregrande - Lungomare, alberi abbattuti dal vento



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7 - Torregrande - Lungomare



Foto 8 - Torregrande - Via Millelire, pali di illuminazione abbattuti dal vento



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 9 - Torregrande - Lungomare, chioschi danneggiati



Foto 10 - Torregrande - Lungomare, servizi alla balneazione abbattuti dal vento



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 11 - Torregrande - Allagamenti ingresso struttura sportiva



Foto 12 - Torregrande - Lungomare, Chiosco danneggiato dal vento



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13 - Torregrande - Lungomare



Foto 14 - Torregrande - Lungomare, Chiosco danneggiato dal vento



COMUNE DI ORISTANO

PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 22.11.2022 DAL QUALE EMERGE CHE LA SITUAZIONE VERIFICATASI SIATALE DA CLASSIFICARE L'EVENTO DI NATURA CALAMITOSA

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 15 - Torregrande - Albero abbattuto dal vento



Foto 16 - Torregrande - Albero abbattuto dal vento