



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@

"Linee guida per la gestione degli interventi urgenti di edilizia scolastica"

Legge Regionale n. 3/2008 art. 4, comma 1, lettera m)

Legge Regionale n. 3/2009, art. 9, comma 1, lettera a)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/7 del 22 febbraio 2019

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI

CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

**"Interventi di somma urgenza nell'edificio
della Scuola Primaria sito in via Cairoli - Sa Rodia"**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	ELABORATO: 2
	DATA: MAGGIO 2019

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Alberto Soddu _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giuseppe Pinna _____
	IL COLLABORATORE: Geom. Antonio Vacca

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - Stato di degrado delle lastre di copertura



Figura 2 - Stato di degrado dei canali di gronda

COMUNE DI ORISTANO

**SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006**

"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 3 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule



Figura 4 - Infiltrazioni d'acqua nelle aule

COMUNE DI ORISTANO

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA CAIROLI - SA RODIA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 5 - Caduta controsoffitto in cartongesso



Figura 6 - Rimozione del controsoffitto ammalorato