

Linee guida dei centri matrice delle frazioni di Silì, Donigala, Nuraxinieddu e Massama



Schede organismi architettonici di valore storico

Sindaco | Andrea **Lutzu** Assessore all'Urbanistica | Dora **Soru** Dirigente - RUP | Giuseppe **Pinna**

Progettista

Maura M. G. C. Falchi

Gruppo di lavoro

Silvia M. R. Oppo | Recupero e caratteri stilistici Raimondo Zucca | Storia degli insediamenti Anastasia Nemaraeva | Ricognizione e cartografia Filippo Contini | Sistema informativo territoriale Francesco Cherchi | Elaborazione grafica

Maggio 2020	Aggiornamento	Revisione
	Settembre 2020	



Legenda

- Organismi architettonici di valore storico superstiti individuati in sede di copianificazione art.18
- 🕏 Organismi architettonici di valore storico superstiti di nuova individuazione art.18
- Organismi architettonici di valore storico superstiti individuati in sede di copianificazione art.18 declassificati
- Quinte urbane con permanenza delle caratteristiche tipolologiche-storiche art.19
- ▲ Edifici specialistici art.12
- Verde pubblico

Sostituzioni art.15 c.2

Edifici di recente costruzione art.13

- Cl Casa in linea filo strada
- Clc
 Casa in linea con cortile antistante
- Vcl Villette centro lotto
- Arm Autorimessa

Gradi di trasformazione

- T1
 Trasformazione Copertura
- T2
 Trasformazione caratteri stilistici
- T3
 Trasformazione bucature
- T4
 Trasformazione solette balconi
- Trasformazione con aggiunta volume sottotetto
- Trasformazione in edificio commerciale
- T7
 Trasformazione bucature in verande
- T8
 Rudere

Permanenze art.15 c.1

Tipologie edilizie di valore storico art.11

- Casa a corte minima monocellula o raddoppiata
- Cce
 Casa a corte minima evoluta a pseudo schiera
- Ccm Casa a corte media
- Ccg Casa a corte grande
- Mag Magazzino
- Pac Palazzetto
- Mc Muro di cinta

Tipo edificio

- P Edificio principale
- A Corpo accessorio

Gradi stato di conservazione

- Insufficiente
- Sufficiente
- Buono
- Ottimo

1. Silì

U.E. numero **S01**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 8+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Silì, Via Simaxis nº4

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 245,02

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Altezza (ml.): Volume (mc.): Tipo: Area (mq.):

001

DESTINAZIONE D'USO

In uso Destinazione 1 Piano Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 **Abitazione** No 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco cementizio frattazzato. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti.

Materiali infissi: Alluminio.

Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante:

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, blocchetti di cemento.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Due falde. Tipo copertura:

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi, lastre ondulate di cemento amianto.

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento:

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Insufficiente
Murature: Insufficiente
Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

Solai intermedi:

- Palo elettrico eccessivamente vicino alla facciata
- Alberatura a ridosso del prospetto
- Tipologia e materiali infissi
- Tipolgia e materiali intonaco cementizio
- Copertura in cemento amianto

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Trasformazione delle caratteristiche tipologiche principali attraverso

demolizioni.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema coronamento murature e coppi aggettanti intonaco e pittura

base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.

NOTE

L'edificio non appare più rappresentativo delle caratteristiche tipologiche tradizionali in quanto inserito in un contesto urbano ormai privo dei caratteri architettonici storici e si trova in uno stato di degrado pressoché irreversibile pertanto se ne propone la declassificazione.



U.E. numero \$02




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 40+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Silì, Via Sicilia nº107

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 254,12

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001

Ρ

irea (mg.).

VIII) 0111010 V

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: L'edificio è quasi completamente crollato.

Elementi decorativi:

Materiali infissi:

Tipo sistema oscurante: —

Materiale sistema oscurante: —

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Sistema di oscuramento: Balconi- Verande - Terrazze: Recinzioni: Crollato Fondazioni: Murature: Crollato Patamenti murari: Elementi decorativi: Solai intermedi: Crollato Scale e rampe d'accesso: Struttura tetto: Crollato Manto di copertura: Pavimentazione: **ELEMENTI INCONGRUI VALORE STORICO** Metà '800 primi del '900. Periodo di costruzione: Permanenze / Modifiche: Interventi subiti:

NOTE

STATO DI CONSERVAZIONE

L'edificio non appare più rappresentativo delle caratteristiche tipologiche tradizionali in quanto inserito in un contesto urbano ormai privo dei caratteri architettonici storici e si trova in uno stato di degrado pressoché irreversibile pertanto se ne propone la declassificazione.



U.E. numero **S03**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 49+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG+MC Casa a corte grande + Magazzino + Muro di cinta

Indirizzo: Silì, Via Sicilia nº73

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1622,45

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Altezza (ml.): Volume (mc.): Area (mq.): 001 Ρ 198,94 3,25 646,55 002 Α 131,91 3,00 395,73 76,53 25,51 3,30 003

DESTINAZIONE D'USO

In uso Piano Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 No **Abitazione** 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta di calce frattazzata liscia e pittura a base calce (001) Finiture esterne: blocchi di cemento privi d'intonaco e arenaria (002)

Elementi decorativi:

Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornicione modanato, cornici alle bucature realizzate con fascia di colore bianco come il cornicione zoccolatura; soglia costituita da un ampio massello semicircolare in basalto (001). Coronamento muratura con coppi aggettanti (002) e con con sottostante canale di gronda in lamiera a sezione circolare (003). Capochiave in ferro battuto e inferriata in piattine di ferro incrociate e chiodate nella finestra prospettante sulla via San Gabriele.

Architrave in legno di castagno sul portone carraio.

Materiali infissi: Legno.

Scurino. Tipo sistema oscurante: Materiale sistema oscurante: Legno.

Muratura in terra cruda. Materiali strutture verticali:

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia: tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:	_
Pavimentazione:	_
Recinzioni:	Muro di cinta in blocchi di cemento privi d'intonaco e di coronamento.

Numero di affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Insufficiente
Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Insufficiente
Murature: Insufficiente
Patamenti murari: Insufficiente
Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Sufficiente

Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Rappezzi muratura con intonaci cementizi incompatibili
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi elettrici/telefonici
- Muratura in blocchi priva d'intonaco nella parte prospettante sulla via San Gabriele
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche:

Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali. L'analisi della

planimetria dei primi del Novecento mostra la demolizione di una porzione di edifici nel cortile, per il resto la casa ha mantenuto la conformazione

planimetrica originaria.

Interventi subiti:













U.E. numero S04




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 21+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MC

Casa a corte grande + Muro di cinta

Indirizzo: Silì, Via Simaxis n°14/16

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1291,47

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 P 261,85 3,25 851,01 002 A 125,00 3,00 375,00

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce con finitura frattazzata fine e pittura.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico con cornicione aggettante

semplificato (porzione sinistra del prospetto principale), con coppi aggettanti e cornicione lineare sottostante (porzione destra del prospetto),

zoccolatura.

Legno.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante:

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muratura in blocchi di cemento privi d'intonaco con coronamento di cocci di bottiglia.

Infissi: Insufficiente Sistema di oscuramento: Insufficiente

Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni: Insufficiente Fondazioni: Sufficiente Sufficiente Murature: Insufficiente Patamenti murari: Elementi decorativi:

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Insufficiente Insufficiente Manto di copertura:

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

> Dall'analisi della planimetria castale storica dei primi del novecento si evince che la casa nelle forme attuali è il frutto dell'unficazione di alcuni mappali. Tale osservazione è confermata dallo stile architettonico che

rimanda agli anni intorno al 1930.

Interventi subiti:










U.E. numero S05




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 245+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Silì, Via Adua nº93

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 883,41

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	137,59	3,60	495,32
002	Р	48,23	5,81	280,21
003	Α	17,96	3,60	64,65
004	Α	49.31	3.00	147.93

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4
0	Sì	Abitazione			

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata fine e pittura soprastante arenaria, blocchetto di cemento privo di intonaco (003).

Elementi decorativi:

Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornice modanata nella porzione a piano terra, soluzione con muretto d'attico e cornicione sottostante nella porzione a doppia altezza: architravi e stipiti

cornicione sottostante nella porzione a doppia altezza; architravi e stipiti delle bucature con arenaria scolpita con riquadratura a rilievo, Mattonella in marmo soprastante la porta d'ingresso con iscrizione "JHS"; lesene delimitanti le porzioni del prospetto poggianti sulla zoccolatura (la lesena che definisce il corpo a doppia altezza si interrompe al livello del piano

terra), zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne, solaio intermedio in canne.

Tipo copertura: Due falde nella porzione a piano terra, copertura a padiglione nella

porzione a doppia altezza.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi. (001, 002), lastre di cemento amianto (003, 004).

Balconi: -

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di cinta in blocchi di cemento privi di intonaco con cocci di bottiglia

soprastanti

Numero di affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Insufficiente

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente
Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono

Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali intonaco eccessivamente rigido
- Cassetta lettere
- Cavi elettrici/telefonici (canaline verticali)
- Cassetta punto di consegna e cassetta distribuzione Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Cocci di bottiglia nel coronamento del muro di cinta

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

L'analisi della planimetria catastale storica mostra la sostanziale permanenza dell'impianto planimetrico originario, fatta eccezione per una porzione dell'edificio originario oggi incluso nell'abitazione confinante

sulla via Adua (S07).

Interventi subiti: Sostituzione dell'originario intonaco e pittura base calce con un intonaco

di malta bastarda eccessivamente rigido.












Organismi architettonici di valore storico superstiti individuati in sede di copianificazione art.18 - declassificati

U.E. numero S06




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 29+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Silì, Vico Simaxis nº4

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 106,92

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 P 51,80 2,30 119,14

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 4 — Destinazione 5 — Destinazione 4 — Destinazione 6 — Destinazione 6 — Destinazione 6 — Destinazione 6 — Destinazione 7 — Destinazione 8 — Destinazione 8 — Destinazione 9 — De

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce con pittura.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornice

aggettante semplificata.

Materiali infissi:

Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante:

Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente Murature: Insufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali rappezzi intonaco con malta cementizia

- Cassetta punto di consegna Enel
- Infissi di tipologia estranea

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.


Interventi subiti: Inserimento di infissi di tipologia estranea.

NOTE

Si propone l'eliminazione del vincolo esistente, in quanto la casa, inserita in un costesto oramai degradato, è di per se difficilmente recuperabile a causa delle minime dimensioni, inadatte al vivere contemporaneo. Si suggerisce pertanto di consentirne la trasformazione con i limiti imposti dalla normativa delle LGF, che prevede l'uso del linguaggio tradizionale per la realizzazione degli interventi.



U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 245+

Proprietà: Privato



S07

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Silì, Via Adua nº95

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 435,82

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 160,78
 3,78
 607,74

 002
 A
 92,23
 3,00
 276,69

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di cemento con finitura frattazzata liscia.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con cornicione aggettante modanato, inferriate,

zoccolatura.

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni:

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Zanzariere in alluminio
- Doccioni in pvc
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Ingresso arretrato con veranda e cancelletto in alluminio

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.


Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.


• Eliminazione cornici bucature e realizzazione della veranda d'accesso.







U.E. numero S08




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 110+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: PAC

Palazzetto

Indirizzo: Silì, Via San Michele nº11

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 265,85

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 39,74
 4,70
 186,77

 002
 P
 30,11
 3,50
 105,38

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 - 1 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco originario in malta di calce frattazzato ruvido con pittura a base

calce, rinzaffo di consolidamento in malta cementizia.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti, cornici delle bucaturein

malta a rilievo rispetto alle bucature, lesene terminali poggianti sulla

zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Canale di gronda e discendenti in pvc
- Tipologia e materiali rinzaffo di consolidamento
- Cavi elettrici/telefonici

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli


elementi decorativi:

•Sistema tegole aggettanti e sottostante cornicione.





U.E. numero S09




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Silì

Foglio: 2 Mappale: 965+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Silì, Via Martiri del Risorgimento nº68

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 268,23

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 89,15
 5,20
 463,58

 002
 P
 65,02
 3,24
 210,66

DESTINAZIONE D'USO

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata fine.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con tegole aggettanti (e sottostante cornicione

modanato (modificato), cornici con riquadraturà sottopiano, zoccolatu-

ra, lesena sùl lato destro del prospetto.

Materiali infissi: Alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo portoghese.

Balconi: Realizzato con solaio cementizio poggiato su mensole prefabbricate in c.a.

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: Sufficiente (balconi)

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Il cornicione presenta un'eccessiva altezza della risega della modanatura superiore, che risulta sproporzionata.
- Tipologia e materiali infissi
- Tipologia balcone
- Unità esterna pompa di calore
- Tipologia e materiali intonaco
- Pensiline in pvc
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Tipologia tegole laterizie

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema tegole aggettanti e cornicione sottostante / cornicione spropor

zionato e tegole portoghesi.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco eccessivamente

rigido in malta bastarda.

•Introduzione soglie e davanzali in granito sardo.

• Realizzazione balcone in forme non compatibili con la tipologia di riferi mento (intervento risalnte con buona probabilità alla metà del'900).









2. Donigala

U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1570+

Proprietà: Privato



D01

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Oristano nº52

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 163,52

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 91,38
 2,10
 191,65

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti.

Materiali infissi: Alluminio e legno (portoncina interna).

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero affacci corpo principale: 2

Infissi: Buono (finestra), Sufficiente (porta)

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Sufficiente
Patamenti murari: Insufficiente
Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Materiali e tipologia infissi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali per quanto riguar-

da la dimensione della facciata.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

Semplificazione del cornicione di gronda.
Modifica della dimensione delle finestre.





U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 12+

Proprietà: Privato



D02

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Donigala, Piazza chiesa nº11

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 421,62

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 77,69
 2,66
 206,65

 001
 P
 77,69
 2,66
 206,65

 002
 A
 35,30
 2,40
 84,72

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzata.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante semplificata.

Materiali infissi: Pvc e legno.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Pvc.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi

Balconi: —

Pavimentazione:

Recinzioni: —

Numero affacci corpo principale: 2

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari: Insufficiente Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione eccessivamente aggettante, semplificato e privo di modanature
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta postale
- Discendenti in Pvc a sezione quadrata
- Materiali e tipologia infissi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali e della conforma-

zione planimetrica del corpo principale.

Realizzazione di un magazzino nel prospetto sulla via Carso.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / cornice aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.







D Olga

U.E. numero D03




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 99+

Proprietà: Privato

002



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG+MC Casa a corte grande + Magazzino + Muro di cinta

204,80

Indirizzo: Donigala, Via Cabras nº1

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 500,60

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 183,91
 3,70
 680,46

64,00

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Α

Finiture esterne: Intonaco in malta a base calce frattazzato e pitturato.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante modanata, grate finestre in ferro

lavorato, sopraluce porta in ferro battuto, zoccolatura, blocchi in basalto

a sezione circolare in prossimità della porta d'ingresso.

3,20

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Lastre ondulate di cemento- amianto.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di cinta in muratura con coronamento in coppi disposti ortogonalmente.

Numero affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Sufficiente

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Copertuta in lastre di cemento amianto

- Cassetta punto di consegna Enel

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche e decorative principali quali

cornicione modanato e infissi in legno di antica fattura.

Interventi subiti: Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva l'aggiunta

di un corpo longitudinale lungo il fronte sulla via Oristano.

Demolizione della copertura originaria e sostituzione della stessa con lastre

ondulate di cemento-amianto.












U.E. numero D04




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1132+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG+MC Casa a corte media + Magazzino + Muro di cinta

Indirizzo: Donigala, Via Cabras nº3

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 514,25

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Altezza (ml.): Volume (mc.): Area (mq.): 001 Ρ 221,71 3,70 820,32 002 Α 62,86 3,50 220,00 63,95 223,82 003 3,50 Α

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzato e pitturato, mattone crudo faccia a

vista.

Alluminio.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante modanata a gola (porzione origi-

naria), lesene in malta a rilievo, porte e finestre contenute in un rilievo in malta che si estende dalla zoccolatura alla cornice superiore, zoccolatura,

finestrella di areazione alta con infisso in legno e reticella metallica.

Materiali infissi: Alluminio (001), inferriate e serrande in acciaio zincato (002), legno.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi, lastre ondulate di cemento-amianto (002).

Balconi: —

Materiale sistema oscurante:

Pavimentazione: —

Recinzioni Muro di cinta in muratura.

Numero affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Buono
Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Insufficiente Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Split - Infissi e inferriate (002)

- Cassetta posta

- Cavi telefonici

VALORE STORICO

- Cassetta punto di consegna Enel
- Materiali e conformazione infissi

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche e decorative principali quali

composizione della facciata e cornicione modanato.

- Copertura in lastre di cemento amianto

Interventi subiti:

Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva un

aumento della superficie del magazzino sulla via Cabras (002).

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi nei corpi accessori.

Dall'analisi del paramento murario del corpo principale (001) sulla via Cabras si nota un possibile intervento di ampliamento in altezza della testata dell'edificio, individuabile dal cambio di materiale (blocchetti di cemento) e dalla differente conformazione del cornicione sulla facciata

principale.










U.E. numero **D05**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1732+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Nuova nº10

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 225,54

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Volume (mc.): Altezza (ml.):

001 118,60 3,20 379,52 67,83 002 Α 22,61 3,00

DESTINAZIONE D'USO

In uso Destinazione 1 Piano Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 No **Abitazione** 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta cementizia finitura ruvida, con pittura. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante semplificata, cornici porte e

finestre semplificate e lesene laterali in malta a rilievo, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Scurino. Tipo sistema oscurante: Materiale sistema oscurante:

Muratura in terra cruda. Materiali strutture verticali:

Solaio di copertura in legno. Materiali solai:

Legno.

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo coppi sardi (002,) lastre ondulate di cemento-amianto. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cassetta punto di consegna Enel

- Doccioni in pvc
- Copertura in lastre di cemento-amianto

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Dall'analisi della planimetria dei primi del '900 si rileva l'aggiunta di un

corpo accessorio nel cortile.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi con elementi semplificati, realizzati in materiale incon-

gruo ovvero malta cementizia.

Sostituzione del manto di copertura tipico in coppi sardi con lastre di

cemento-amianto ondulate.









U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1718+

Proprietà: Privato



D06

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Oristano nº123

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 678,84

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 134,81
 3,33
 448,91

 002
 A
 50,87
 3,33
 169,39

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda cementizia con finitura frattazzata liscia, spruz-

zato nella zoccolatura.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante modanata, riquadratura della

facciata con lesene appoggiate sulla zoccolatura, porte e finestre contornate da cornici con modanatura semplificata, nelle finestre ribassata fino alla zoccolatura, porta con arco a tutto sesto e sopraluce a lunetta.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Leano.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi:

_

Pavimentazione:

Numero affacci corpo principale:	2
STATO DI CONSERVAZIONE	
Infissi:	Sufficiente
Sistema di oscuramento:	Sufficiente
Balconi- Verande - Terrazze:	<u> </u>
Recinzioni:	_
Fondazioni:	Buono
Murature:	Buono
Patamenti murari:	Sufficiente
Elementi decorativi:	Sufficiente
Solai intermedi:	_
Scale e rampe d'accesso:	_
Struttura tetto:	Sufficiente
Manto di copertura:	insufficiente
Pavimentazione:	_
ELEMENTI INCONGRUI	
- Cavi telefonici	
VALORE STORICO	
Periodo di costruzione:	Metà '800 primi del '900.
Permanenze / Modifiche:	Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali. L'analisi della planimetri catastale dei primi del '900 mostra l'aggiunta di corpi accessori nel cortile retrostante, in adiacenza alla casa e la demolizione e la costruzione di un nuovo edificio sulla via Nuova, in forma estranea alla tradizione locale (CI)
Interventi subiti:	L'analisi dei caratteri stilistici degli elementi decorativi mostra la presenza di un probabile intervento risalente ai primi decenni del '900,che ha apportato modifiche nelle dimensioni delle finestre secondo le modalità tipiche del periodo e nell'apparato decorativo che segue i canoni classicisti.
NOTE	

Recinzioni:












U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1772+

Proprietà: Privato



D07

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Donigala, Via Oristano nº127

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 960,37

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): 001 Ρ 263,48 3,22 848,40 03,08 002 Α 26,00 3,10 42,88 132,92 003 3,10 Α

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 - 1 Sì Abitazione — Destinazione 4 — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzato e pittura, zoccolatura in basalto.

Elementi decorativi: Coronamento con cornicione modanato in muratura e coppi aggettanti,

zoccolatura, sedile di basalto, porta ingresso con decorazioni intagliate.

Materiali infissi: Legno, serranda metallica.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni:

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari: Buono Elementi decorativi:

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Buono Manto di copertura: Buono

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

- Zoccolatura in basalto
- Cavi elettrici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Modanature e dimensioni del cornicione
- Tipologia e materiali dell'intonaco e della pittura (troppo rigidi)

Buono

- Cassetta lettere

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

Cornicione sottotegola ricostruito in malta cementizia con modanatura

dalle forme eccessivamente semplificate e sproporzionate.

Probabile rimozione cornici delle finestre e sostituzione delle stesse con il

solo utilizzo del cromatismo della pittura.

Probabile modifica dimensioni delle finestre.

Inserimento di zoccolatura in basalto non riconducibile alla tradizione

costruttiva locale.









U.E. numero D08




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1821+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Nuova nº12/12a

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 399,87

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 207,69
 3,70
 768,45

 002
 A
 19,60
 3,10
 60,79

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata e pittura.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornice aggettante semplificata, lesene laterali,

cornici porte e finestre e zoccolatura in malta a rilievo.

Materiali infissi: Pvc.

Tipo sistema oscurante: Persiane.

Materiale sistema oscurante: Pvc.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi telefonici

- Cassetta punto di consegna Enel
- Materiali e tipologia infissi
- Tipologia e materiali dell'intonaco e della pittura (troppo rigidi)
- Cassetta postale

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Dall'analisi della planimetria dei primi del '900 si rileva l'inserimento di corpi

aggiunti nel prospetto posteriore.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi con forme semplificate e prive di modanature curve.







U.E. numero **D09**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 1135+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Donigala, Via Cassino nº15

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 403,18

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	163,55	4,25	695,08
002	Α	31,17	3,50	109,09
003	Α	18,45	3,50	64,57
004	Α	20,46	3,50	71,61

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	
0	No	Abitazione	_			

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata. Finiture esterne: Muretto d'attico con sottostante cornicione aggettante modanato, sopralu-

Elementi decorativi: ce porta in ferro battuto, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno. Persiane. Tipo sistema oscurante: Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Due falde. Tipo copertura:

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi e marsigliesi.

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Canale di gronda in pvc

- Persiane

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche storiche principali nel corpo

principale e la demolizio e la costruzione di un nuovo edificio sulla via Pola

in forma estranea alla tradizione locale (CI).

Interventi subiti: Dall'analisi della planimetria dei primi del Novecento si nota un probabile

intervento di ristrutturazione che ha riunificato in un unico edificio due

corpi di fabbrica distinti.

Innalzamento della linea di gronda con sopraelevazione del muretto


d'attico e inserimento di un canale di gronda in pvc.







U.E. numero D10




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 70+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Oristano nº135

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 368,45

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): 001 Ρ 95,00 3,02 286,90 002 Α 84,64 3,02 255,61 40,00 120,80 003 3,02

DESTINAZIONE D'USO

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata e pittura.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico con sottostante cornicione

aggettante semplificato.

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, poroton e blocchi di cemento.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia in coppi tipo doppio coppo.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi: In corso di restauro

Sistema di oscuramento: In corso di restauro

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Buono, In corso di restauro

Patamenti murari: In corso di restauro

Elementi decorativi: In corso di restauro

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Ottimo

Manto di copertura: Ottimo

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione semplificato e privo di modanature
- Persiane e porta a vetri di alluminio
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Tipologia materiali intonaco

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto d'attico e cornicione sottostante modanato / cornice

aggettante lineare

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.

NOTE


L'edificio risulta attualmente in fase di restauro.







U.E. numero D11




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 75+ / 74+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Donigala, Via Sant'Antonio nº6/6a

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 228,78

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 111,15
 5,90
 655,78

 001
 P
 111,15
 5,90
 655,78

 002
 P
 34,53
 3,32
 114,63

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata.

Elementi decorativi:

Coronamento con cornice aggettante modanata, riquadratura della facciata con lesene appoggiate sulla zoccolatura, porte e finestre contor-

nate da cornici, che nelle finestre si estendono fino alla zoccolatura, infer-

riate di piattina di ferro incrociata.

Materiali infissi: Legno, pvc, alluminio, portone basculante autorimessa in ferro zincato.

Tipo sistema oscurante: Tapparella.

Materiale sistema oscurante: Pvc.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, poroton, blocchi di cemento.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e intermedio in laterocemento.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghese.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Recinzione in muratura priva di coronamento.

Numero affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Buono

Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione aggettante con modanatura, in parte semplificata
- Canale di gronda in alluminio ramato sovrapposto al cornicione
- Scossaline laterali nelle coperture in alluminio ramato
- Tapparelle in pvc, porta a vetri e zanzariere in alluminio
- Portone in ferro zincato
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Semplificazione delle caratteristiche formali tradizionali degli elementi

decorativi:

• Apposizione del canale di gronda esterno.

•Intonaco e pittura base calce / intonaco in malta bastarda cementizia.

• Modifiche delle dimensioni cornici delle bucature e introduzione soglie e

davanzali in granito.












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 75+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

91,80

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

3,00

Indirizzo: Donigala, Via Sant'Antonio nº7/9

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 597,08

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 237,66
 3,30
 784,27

30,60

DESTINAZIONE D'USO

002

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di cemento con finitura a spruzzo.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico e sottostante cornicione

aggettante con modanature rettilinee, sopraluce porta in ferro battuto,

zoccolatura.

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Α

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, in blocchi di cemento, in pietra e mattoni cotti.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero affacci corpo principale: 2

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Insufficiente
Patamenti murari: Insufficiente
Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali intonaco e pittura
- Tipologia e materiale infissi e sistema oscurante
- Cavi telefonici e canaletta
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cartello stradale

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Dall'analisi della planimetria dei primi del Novecento si può ipotizzare la

fusione di due edifici e il contestuale rifacimento della facciata secondo i canoni classicisti propri della prima metà del XX secolo. Permanenza delle

caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

NOTE


L'edificio si presenta in gran parte privo di copertura pertanto le condizioni di degrado sono destinate a peggiorare rapidamente.












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 11+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Donigala, Piazza Chiesa nº10

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 313,57

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 P 163,21 3,30 538,59 002 A 48,55 3,30 160,21

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di cemento con finitura a spruzzo.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico con sottostante cornicione

aggettante semplificato, zoccolatura

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Tapparella.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione eccessivamente semplificato e privo di modanature
- Davanzali, stipiti e architravi in lastra di marmo trani
- Tipologia e materiali intonaco cementizio
- Cassetta punto di consegna Enel
- Conformazione e tipologia infissi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto d'attico con sottostante cornicione modanato / corni-

ce aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Donigala

Foglio: 6 Mappale: 169+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG

Casa a corte grande + Magazzino

Indirizzo: Donigala, Via Oristano nº20/20a/22/22a

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1042,40

Unità volumetriche ricomprese:

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4
0 - 1	Si	Abitazione	Tabacchino	Magazzino	

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce con finitura frattazzata.

Elementi decorativi: Coronamento con muretto d'attico e cornicione aggettante semplificato, parapetto terrazza in elementi di cotto traforato, parapetto balcone in

parapetto terrazza in elementi di cotto tratorato, parapetto balcone in ferro battuto, cornici bucature e arco a tutto sesto portone carraio, zocco-

latura.

Materiali infissi: Legno, alluminio, ferro zincato (portone carraio).

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, blocchi di cemento.

Materiali solai: Solaio intermedio e di copertura in conglomerato cementizio armato.

Tipo copertura: Due falde, copertura piana.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi, lastre ondulate di cemento-amianto.

Balconi: Con solaio cementizio e parapetto in ferro battuto.

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero di affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Balconi- Verande - Terrazze:

Infissi: Sufficiente
Sistema di oscuramento: Sufficiente

Insufficiente

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: Sufficiente

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Materiale infissi
- Copertura con lastre di cemento-amianto ondulate

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

L'analisi della planimetria dei primi del Novecento e di una fotografia risalente al 1920 mostra che l'edificio nelle sue forme attuali mantiene l'assetto di un secolo fa, derivante probabilmente dalla ristrutturazione e ampliamento di una cellula edilizia più piccola, la porzione degli ambienti

di servizio è stata ampliata nella prima metà del '900.

Interventi subiti:

NOTE

L'edificio può essere inquadrato tipologicamente quale cosa a corte grande con porzione a doppia altezza che possiede le caratteristiche proprie delle palazzine dei primi del XX° secolo.












3. Nuraxinieddu

y olgal

U.E. numero N01




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 137+ / 138+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG

52,35

Casa a corte grande + Magazzino

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Perra nº4/6

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 293,69

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 118,64
 3,14
 372,53

17,45

DESTINAZIONE D'USO

002

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di cemento con finitura a spruzzo.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti (002), muretto d'attico con

3,00

cornicione aggettante semplificato, architrave portone in cemento sago-

mato, zoccolatura.

Materiali infissi:

Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante:

Legno.

Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi: Buono, Insufficiente (portone)

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono (001), Sufficiente (002)

Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione eccessivamente aggettante semplificato e privo di modanature
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / cornice aggettante lineare.

• Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.


Architrave portone carraio realizzato in calcestruzzo armato agli inizi della 2º metà del '900 che sostituisce il sistema tradizionale dell'architrave ligneo

e va a costituire un elemento caratterizzante tipico.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 552+

Proprietà: Privato



N02

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG+MC Casa a corte media + Magazzino + Muro cinta

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Bologna nº26

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 220,76

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 104,72
 3,00
 314,16

 002
 A
 39,90
 1,95
 77,80

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata e pitturata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti, cornicione sottostante,

zoccolatura, comignolo.

Materiali infissi:

Legno.

Tipo sistema oscurante:

Scurino.

Materiale sistema oscurante:

Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, blocchetti di cemento (muro di cinta).

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di cinta in blocchi di cemento, privo di coronamento.

Numero di affacci corpo principale: 3

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Insufficiente
Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente (001), Insufficiente (002 e muro di cinta)

Patamenti murari: Insufficiente Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: Buono

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cassetta punto di consegna Enel

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche e deorative principali.

Interventi subiti: Sostituzione del materiale costruttivo del muro di cinta con l'introduzione

di blocchetti di cemento pieno con pilastro in cemento armato.

Inserimento di un architrave in profilato d'acciaio.

Totale assenza del coronamento del muro di cinta.

















Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 133+ / 1343+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Perra nº18

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 336,82

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 72,00
 4,70
 338,40

 002
 P
 55,00
 3,70
 203.50

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 - 1 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda.

Elementi decorativi:

Cornicione modanato rifinito con stucco a base calce liscio, cornici bucature in arenaria scolpita con motivo a fiammetta, davanzale piano terra

rure in arenaria scoipita con motivo a tiammetta, davanzale piano terra modanato, piastrella con iscrizione "JHS", ferramenta porta, grate finestre

in ferro piatto.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura e intermedio in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi, lastre ondulate di cemento-amianto,

ondulina in lamiera grecata.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente
Murature: Sufficiente
Patamenti murari: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

Elementi decorativi:

- Cavi elettrici e canaline
- Scatoletta punto di consegna impianto telefonico
- Manto di copertura in cemento-amianto e lamiera grecata

Sufficiente

- Intonaco di malta bastarda

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Fine '700.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche e decorative principali quali:

cornici scolpite in arenaria, cornicione modanato, porzione facciata con

doppia altezza e infissi in legno di antica fattura.

Interventi subiti: Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva che l'abi-

tazione attuale corrisponde ad una porzione dell'abitazione originaria, che si presentava più estesa, i cui ambienti verso sud sono stati demoliti e

inclusi nel lotto confinante.

Demolizione e rifacimento intonaco originario con eliminazione del cornicione nella porzione del piano terra e probabile eliminazione delle lesene

che riquadravano il prospetto.

Demolizione della copertura originaria e sostituzione della stessa con lastre di ondulate di cemento-amianto nel corpo a un piano e lastra di lamiera


grecata nella falda posteriore del corpo su due piani.












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 1138+

Proprietà: Privato



N04

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Nuraxiniedau, Via San Giacomo nº20

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 408,24

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 140,30
 3,45
 484,03

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce e pittura a base calce.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con decorazione modanata e cornicione aggettante modanato, cornici e lesene modanate, zoccolatura con rilievo bugnato,

sopraluce porta di ingresso con volute e iniziali in ferro battuto, davanzali e

soglia in graniglia di cemento.

Materiali infissi: Legno e alluminio (finestre prospetto laterale).

Tipo sistema oscurante: Scurino e tapparella (finestre prospetto laterale).

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi, lastre ondulate di cemento-amianto.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Sistema di oscuramento:

Infissi: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Muro di recinzione crollato

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente (001), Insufficiente (002)

3

Insufficiente

Patamenti murari: Insufficiente Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cassetta punto di consegna Enel

- Cassetta punto di consegna Abbanoa

- Copertura in lastre di cemento-amianto

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 l'abitazione

presenta un ampliamento realizzato attraverso la giustapposizione di

ambienti nel prospetto posteriore.

Interventi subiti: È probabile un intervento di trasformazione dell'apparato decorativo e

delle proporzioni delle bucature nei primi decenni del '900, successive trasformazioni hanno interessato gli infissi della facciata laterale sulla via Perra e le coperture degli ambienti aggiunti sul prospetto posteriore.

Sostituzione di parte del manto di copertura orginario con lastre ondulate

di cemento amianto.

Il magazzino e il muro di cinta sono attualmente crollati.
















Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 975+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Bologna n°69/71

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 397,80

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Volume (mc.): Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): 001 Ρ 74,08 2,71 200,76 002 Ρ 71,09 4,11 292,18 61,53 003 22,79 2,70 Α

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in calce frattazzata e pittura a base calce.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con cornicione aggettante semplificato, Cornici bucatu-

re e cornicione, lesene, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno e alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiane.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura e di interpiano in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghese, lastre ondulate di cemento-amianto.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Numero affacci corpo principale: 2

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Canna fumaria
- Elementi in alluminio
- Unità esterna pompa di calore
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche:

Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali quali: la composi-

zione dei prospetti, la modanatura dei cornicione e la conformazione del

muretto d'attico e della zoccolatura.

Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva la giustap-

posizione di ambienti nel cortile retrostante.

Interventi subiti: Si rilevano modifiche recenti nella dimensione delle finestre al piano terra

con la sostituzione degli infissi con elementi incongrui di alluminio.

Sostituzione di parte del manto di copertura orginario con lastre ondulate

di cemento amianto.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 313+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Cortis n°7

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 507,32

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 P 183,69 3,45 633,73 002 P 61,06 5,27 321,78

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 - 1 Sì Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzato e pittura a base calce.

Elementi decorativi:

Cornicione con canale di gronda in rame giustapposto (porzione a due piani), muretto d'attico con cornicione sottostante modanato e canale di

gronda interno, cornice finestra piano 1º in arenaria scolpita con motivo a fiammetta, ferramenta porta, grate finestre in ferro Lavorato, presenza di

paracarro in basalto.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghese.

Balconi:

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente (cornicioni), Buono (cornice arenaria), Buono (grate)

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tettoia sull'ingresso
- Lampione
- Tegole portoghesi
- Porta ingresso con ante asimetriche
- Gronda di lamiera di rame modanata (002)
- Portone carraio posteriore arretrato sul filo strada

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali quali: la composi-

zione dei prospetti, la modanatura dei cornicione, la conformazione del muretto d'attico, della zoccolatura e della cornice d'arenaria con fiam-

metta al piano 1°.

Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva un amplia-

mento della porzione 001 nel cortile retrostante.

Interventi subiti: Ampliamento dimensioni finestre piano terra probilmente nei primi decen-

ni del '900.

Introduzione di una tettoia lignea sulla porta d'ingresso.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 159+ / 157+ / 495+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG

Casa a corte grande + Magazzino

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Cortis n°7

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 316,81

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): Tipo: 001 137,85 3,03 417,68 002 Α 47,79 3,03 144,80 104.44 003 Α 34,47 3,03

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione — Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda fratazzato e pitturato.

Elementi decorativi: Cornicione semplificato e zoccolatura.

Materiali infissi: Doppi infissi in alluminio.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghese.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Numero affacci corpo principale: 2

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono

Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi telefonici

- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta postale
- Gronda in alluminio color rame modonata
- Doppi infissi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali quali: la composi-

zione dei prospetti e presenza della zoccolatura.

Dall'analisi della planimetria catastale dei primi del '900 si rileva la realizzazione di un corpo accessorio nel cortile (003) prospicente la via Perra in

aderenza con quello già esistente.

Interventi subiti: Leggero ampliamento dimensioni finestre probilmente nei primi decenni

del '900.

Probabile semplificazione della modanatura del cornicione.

Sostituzione dei coppi sardi con tegole portoghesi.








Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 1211+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MC

Casa a corte grande + Muro di cinta

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Perra nº20

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1372,75

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 364,29
 4,20
 1530,00

 002
 A
 29,41
 3,5
 102,93

 003
 A
 63,90
 3,5
 223,65

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con zoccolature in basalto.

Elementi decorativi: Muretto d'attico con sottostante conrnicione aggettante semplificato,

lesene e cornici delle finestre riquadrate in malta a rilievo con davanzali modanati, cornice della porta con arco a tutto sesto realizzata in malta, con modanatura e concio di chiave a rilievo, grate in ferro lavorato nelle finestre e nella lunetta, coronamento di tegole sovrapposte nel muro di cinta.

Materiali infissi: Legno

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Leano.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in laterocemento.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di cinta in muratura con cancello.

Numero affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono

Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Zoccolatura in basalto

- Intonaco in malta bastarda eccessivamente rigido.
- Infisso portone carraio

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Primi dell'800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali quali: la composi-

zione dei prospetti e la presenza del muro di cinta.

Dall'analisi della planimetria dei primi del '900 si rileva la demolizione di una porzione significativa dell'abitazione nel lato settentrionale e la

trasformazione di alcuni volumi accessori.

Interventi subiti: Si rileva la semplificazione e schematizzazione delle modanature degli

elementi decorativi frutto di un restauro recente e l'introduzione di una

zoccolatura in basalto.


Sostituzione del solaio di copertura con struttura laterocementizia e tegole

incongrue.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Nuraxinieddu

Foglio: 5 Mappale: 75+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+CCS+MC Casa a corte grande + Casa a corte minima monocellula o raddoppiata + Muro di cinta

Indirizzo: Nuraxinieddu, Via Bologna nº56

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1101,58

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	237,95	3,75	892,31
002	Р	89,61	4,81	431,02
003	Α	38,56	2,76	106,42
004	Α	59,86	3,70	221,48

DESTINAZIONE D'USO

Materiali infissi:

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4
0	Sì	Abitazione	_	_	_

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne:

Intonaco in malta bastarda frattazzato.

Elementi decorativi:

Coronamento con tegole aggettanti e sottostante canale di gronda modanato semplificato in rame e cornicione sottostante modanato, lesene con conci incisi, cornici delle finestre riquadrate in malta a rilievo.

lesene con conci incisi, cornici delle finestre riquadrate in malta a rilievo, cornice della porta con arco a tutto sesto realizzato in malta con lunetta in ferro battuto a raggera, panche di basalto ai lati della porta.

Legno.

Tipo sistema oscurante: Persiane.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghesi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di recinzione in muratura.

Numero affacci corpo principale: 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Buono

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Buono
Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Unità esterna pompa di calore
- Allarme
- Persiane
- Balaustra in ferro battuto finestra piano superiore
- Cassetta punto di consegna Enel
- Intonaco eccessivamente rigido
- Dimensioni e proporzioni finestre
- Proporzioni modanature degli elementi decorativi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Primi dell'800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali quali: la composi-

zione dei prospetti.

Dall'analisi delle planimetrie precedenti si rileva la completa trasformazione della porzione di edificio che affaccia sulla via Perra e sulla via Nuova.

Interventi subiti: Si rileva la semplificazione e schematizzazione delle modanature degli

elementi decorativi frutto di un restauro recente che ha comportato anche la trasformazione delle dimensione delle finestre (con aumento della larghezza) e la realizzazione intorno alle stesse di una cornice poco consueta che richiama la forma delle cornici lignee delle porte interne.








4. Massama

U.E. numero M01




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Mappale: 621+ Foglio: 6

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG+MC Casa a corte grande + Magazzino + Muro di cinta

Indirizzo: Massama, Via Regina Elena nº4/6/8

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 915,57

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	176,60	3,34	589,84
002	Α	42,87	3,34	143,18
003	Α	26,85	3,34	97,73
004	Α	131,16	2,50	327,90

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	
0	No	Abitazione				

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico e cornicione sottostante agget-

tante semplificato, architrave portone in cemento sagomato, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiana. Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Due falde. Tipo copertura:

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni: Muro di cinta in mattoni crudi privo di coronamento superiore.

Infissi: Buono, Sufficiente (portone)

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Sufficiente

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione eccessivamente semplificato e privo di modanature
- Tipologia e materiali intonaco
- Tipologia e materiale infissi e sistema oscuramento finestre.
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / cornice aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.

Architrave portone carraio realizzato in calcestruzzo armato agli inizi della 2° metà del '900 che sostituisce il sistema tradizionale dell'architrave ligneo e va a costituire un elemento caratterizzante che può considerarsi

tipico della tipologia di riferimento.










U.E. numero




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 653+

Proprietà: Privato



M02

Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Regina Elena nº12/14

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 520,10

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

 001
 P
 164,85
 3,50
 576,97

 002
 A
 29,74
 3,09
 91,89

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzata e pitturata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con tegole marsigliesi aggettanti e muretto d'atti-

co con cornicione aggettante semplificato, lesene e zoccolatura.

Materiali infissi: Alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni:

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione aggettante con modanature semplificate
- Tegole marsigliesi nel coronamento
- Cavi elettrici/telefonici e canaline verticali
- Cassetta distribuzione Enel
- Tipologia e materiali infissi

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / cornicione aggettante con

tegole marsigliesi soprastanti.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco in malta bastarda

cementizia.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo


bianco.












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 642+ / 1161+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Massama, Via Regina Elena nº16/18

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 340,41

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Volume (mc.): Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): 001 165,20 3,07 507,16 002 Α 81,74 2,70 220,69

DESTINAZIONE D'USO

In uso Destinazione 1 Piano Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 Sì Abitazione 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda frattazzata e zoccolatura in malta di cemento Finiture esterne:

con finitura a spruzzo.

Coronamento muratura con coppi aggettanti, zoccolatura. Elementi decorativi:

Materiali infissi: Legno.

Scurino, tapparella. Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante: Legno.

Muratura in terra cruda. Materiali strutture verticali:

Solaio di copertura in legno e canne. Materiali solai:

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni:

Murature:

Buono

Patamenti murari: Sufficiente Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione sottostante le tegole eccessivamente semplificato e privo di modanature
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Cassette postali
- Tipologia e dimensioni materiale infisso

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Dall'analisi delle caratteristiche tipologiche e della planimetria dei primi

del '900 si evince che le due abitazioni sono il risultato della divisione di

un'unica abitazione.

Modifica della dimensione e proporzione finestra della casa sitata sulla

sinistra del prospetto.

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.

NOTE

Trattasi di due distinti edifici derivati dalla divisione di un'unica casa.















Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1011+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Carlo Emanuele nº28

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 928,78

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Volume (mc.): Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): 001 169,31 3,36 568,88

002 Α 22,32 2,87 64,06

DESTINAZIONE D'USO

In uso Piano Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 No Abitazione 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda con finitura ruvida. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico con cornicione sottostante

con modanatura rettilinea, cornici bucature, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Scurino, tapparella. Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante: Legno, pvc.

Muratura in terra cruda cantonali in blocchi cemento e cordoli in c.a. Materiali strutture verticali:

Solaio di copertura in legno e canne. Materiali solai:

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizio tipo coppi sardi (001), lastre di cemento-amianto (002). Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: 1957.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

NOTE

L'edificio, costruito alla fine degli anni '50 presenta la permanenza delle caratteristiche tipologiche tradizionali declinate con proprietà di linguaggio e coerenza della composizione architettonica.











* Organismi architettonici di valore storico superstiti individuati in sede di copianificazione art.18 - declassificati

U.E. numero M05




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 768+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento:

Vincolo da eliminare

Indirizzo: Massama, Via Carlo Emanuele nº30

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 230,79

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001

DESTINAZIONE D'USO

In uso Piano Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 Sì 0 Bar

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda frattazzata e pitturata. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico, non allineato con il piano della

facciata e sottostante cornicione aggettante semplificato, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Scurino. Tipo sistema oscurante:

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in poroton.

Solaio di copertura in laterocemento. Materiali solai:

Due falde, piano (veranda) Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni:

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: Buono

Scale e rampe d'accesso: Buono

Struttura tetto: Buono

Manto di copertura: Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- L'edificio è stato completamente trasformato nella tipologia e negli elementi costruttivi e decorativi senza rispettare la tipologia storica di riferimento
- Lanterne esterne, insegne
- Cavi elettrici/telefonici
- Zoccolatura basalto
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Muretto d'attico collocato non a filo con la muratura sottostante

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Edificio originario metà '800 primi del '900. Edificio attuale secondo

decennio XXI sec.

Permanenze / Modifiche: Eliminazione delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

• Eliminazione balcone.

• Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.

• Realizzazione errata del particolare del muretto d'attico (non allineato con il piano della facciata) e del sottostante cornicione aggettante,

secondo forme semplificate.

NOTE

L'edificio non possiede più caratteristiche architettoniche tali da rendere necessaria la tutela, pertanto si ritiene opportuno eliminare il vincolo apposto con det. R.A.S n°3053/D.G. 2008







U.E. numero M₀6




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 69+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MC Casa a corte grande + Muro di cinta

Indirizzo: Massama, Via Casalini nº22/24/26

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 281,08

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Volume (mc.): Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): 001 165,90 3,30 547,47

DESTINAZIONE D'USO

In uso Destinazione 1 Piano Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 No Abitazione 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta a base calce frattazzata liscia e finitura a spruzzo nella Finiture esterne:

zoccolatura.

Coronamento muratura con coppi aggettanti, zoccolatura. Elementi decorativi:

Materiali infissi: Alluminio, serranda ferro zincato, portone carraio con rivestimento in

lamiera chiodata.

Persiana. Tipo sistema oscurante:

Alluminio. Materiale sistema oscurante:

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Muro di recinzione in mattoni crudi con coronamento in coppi. Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Sufficiente
Fondazioni: Sufficiente
Murature: Sufficiente
Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Sufficiente

Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali intonaco
- Tipologia e materiali bucature
- Cavi telefonici e canaline verticali
- Targhe viarie (n°3)

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio nella

zoccolatura.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo


bianco, introduzione infissi incongrui.







U.E. numero **M07**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 74+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG+MC Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Casalini nº32

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 414,44

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): 101,39 001 3,88 (1.02 gradini) 291,52 002 Α 105,23 2,50 263,07

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 **Abitazione** 0 No

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda e finitura con pittura elastomerica al quarzo Finiture esterne:

finitura graffiata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con cornicione di gronda rettilineo aggettante,

zoccolatura, scala con due rampe contrapposte e parapetto in muratura

con cornici a rilievo.

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Persiana. Tipo sistema oscurante: Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Solaio di copertura in legno e canne. Materiali solai:

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni: Muro di recinzione in mattoni crudi con coronamento in coppi. Numero di affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Sufficiente

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: Buono

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione eccessivamente aggettante semplificato e privo di modanature
- Tipologia e materiale infissi
- Tipologia e materiali intonaco
- Cavi telefonici
- Lampada soprastante la porta d'ingresso

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema tegole aggettanti e cornicione / cornice aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.


•Introduzione infissi incongrui.







U.E. numero **M08**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 75+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Massama, Via Casalini nº34

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 260,64

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Altezza (ml.): Volume (mc.): Area (mq.): 001 75,11 3,88 291,42 261,74 002 Ρ 67,46 3,88

DESTINAZIONE D'USO

Destinazione 2 Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 3 Destinazione 4 Sì **Abitazione** Tabacchino 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Paramento in opera incerta di basalto a vista con stilature dei giunti in Finiture esterne: malta di cemento (001). Intonaco in malta bastarda frattazzata e pitturata

(002).

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico con cornice aggettante

modanata, lesene laterali, zoccolatura, cornici in malta a rilievo nelle buca-

ture (001). Zoccolatura in finta pietra, grate in ferro battuto (002).

Materiali infissi: Legno, alluminio.

Tipo sistema oscurante: Scurino. Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Pietra (001). Muratura in terra cruda (002).

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Due falde. Tipo copertura:

Lastre in cemento-amianto (001), ondulina finto coppo (002). Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni: Numero di affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Sufficiente (001), Buono (002)

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni:

Fondazioni: Buono Murature: Buono Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Sufficiente Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

- Mancanza intonaco (001), Tipologia e materiali intonaco (002)
- Manto copertura in cemento-amianto e ondulina finto coppo (002)
- Insegne (002)
- Distributore sigarette (002)
- Pensilina in policarbonato (002)
- Cassetta punto di consegna Abbanoa (002)
- Cassetta punto di consegna Enel (002)

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: L'analisi della planimetria dei primi del novecento mostra una situazione in

parte differente rispetto a quella attuale, pertanto si ipotizza una trasformazione dell'abitazione da ascrivere alla fine della prima metà del XX secolo, con la ricostruzione della facciata (001) e con la costruzione di una

cellula edilizia (002) utilizzando i modelli tipologici tradizionali.

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli Interventi subiti:

elementi decorativi (001):

•Sistema cornicione e tegole aggettanti / cornice aggettante lineare e ondulina soprastante (002).

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio (002).

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo bianco.(002).

•Introduzione inferriate di tipologia estranea (002).









U.E. numero M09




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1219+ / 1220+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG

Casa a corte grande

Indirizzo: Massama, Via Stelvio nº15

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 247,47

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 130,20
 2,78
 361,95

 002
 A
 18,27
 2,78
 50,79

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce finitura frattazzata, arenaria.

Elementi decorativi: Coronamento della muratura con tegole aggettanti e sottostante cornicio-

ne modanato, Stipiti e architrave in arenaria con fiammetta.

Materiali infissi: Legno, ferro zincato.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, muratura in blocchi di calcestruzzo.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne (crollato).

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Insufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Serranda metallica

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Fine '700 metà '800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Introduzione di una bucatura di dimensioni incongrue e contestuale rifaci-

mento della muratura con blocchi di cemento.










U.E. numero M10




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1258+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Stelvio nº13

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 502,25

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 P 178,53 3,20 571,29

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Mattone crudo a vista.

Elementi decorativi: Cornici in arenaria.

Materiali infissi: Legno legno rivestito con lamiera zincata e chiodata.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —


Infissi:	Insufficiente
Sistema di oscuramento:	Insufficiente
Balconi- Verande - Terrazze:	_
Recinzioni:	_
Fondazioni:	Sufficiente
Murature:	Buono
Patamenti murari:	_
Elementi decorativi:	Insufficiente
Solai intermedi:	_
Scale e rampe d'accesso:	_
Struttura tetto:	Insufficiente
Manto di copertura:	Insufficiente
Pavimentazione:	_
ELEMENTI INCONGRUI	
- Assenza intonaco - Cavi elettrici/telefonici	
VALORE STORICO	
Periodo di costruzione:	Primi del '900.
Permanenze / Modifiche:	Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.
Interventi subiti:	_
NOTE	














Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 208+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Carlo Emanuele nº20

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 212,44

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 188,36 3,54 666,79

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 Sì Abitazione

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata e pittura. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico e cornicione aggettante

modanato, zoccolatura.

Materiali infissi: Pvc.

Persiana. Tipo sistema oscurante:

Pvc. Materiale sistema oscurante:

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Solaio di copertura in legno. Materiali solai:

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo portoghese. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Ottimo Infissi:

Sistema di oscuramento: Ottimo

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni:

Fondazioni: Buono Murature: Buono Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Buono Manto di copertura: Buono

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali. Permanenze / Modifiche:

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli Interventi subiti:

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / introduzione canale di gronda esterno.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco malta bastarda

eccessivamente rigido.

• Modifica proporzioni finestre, eliminazione cornici bucature, introduzione

soglie e davanzali in marmo bianco.

•Introduzione tipologia infissi estranea.

NOTE

L'edificio è attualmente oggetto lavori di manutenzione.







U.E. numero M12




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 49+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Stelvio nº2

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 319,02

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): Tipo: 116,60 001 3,05 355,63 002 Α 37,00 2,11 78,07

DESTINAZIONE D'USO

Destinazione 1 Piano In uso Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No **Abitazione**

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta di calce. Finiture esterne:

Coronamento muratura con coppi aggettanti e cornicione aggettante modanato, capochiave in ferro battuto, inferriate con ferro piatto sovrap-Elementi decorativi:

posto e chiodato.

Materiali infissi: Legno. Tipo sistema oscurante: Scurino. Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Tegola laterizia tipo coppi sardi, lastre in cemento-amianto. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni:

Fondazioni: Sufficiente Insufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Sufficiente Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

Murature:

- Cavi elettrici/telefonici
- Pali elettrici eccessivamente vicini alla facciata
- Rinzaffi di intonaco cementizio
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '700 primi del '800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Interventi di restauro di minima con materiali impropri quali rinzaffi intona-

ci di facciata con malta cementizia e lastre di copertura in cemento

amianto.









U.E. numero M13




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 981+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Principe Umberto nº50/52

· ·

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 318,38

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	101,76	2,67	186,65
002	Α	30,23	2,67	80,71
003	Α	33,15	2,20	72,93
004	Α	28,20	2,20	62,04

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4
0	No	Abitazione			

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di cemento con finitura a spruzzo.

Elementi decorativi:

Coronamento muratura con tegole aggettanti e cornicione modanato, lesene laterali di collegamento tra cornicione e zoccolatura, cornici in

malta rilevata intorno alle bucature, interrotte con sagomatura terminale sbieca nelle finestre, presenza sopraluce sulla porta d'ingresso, zoccolatura.

Materiali infissi: Legno, alluminio (doppia porta), ferro zincato (serranda).

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Pvc.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo portoghese (001), lastre in cemento-amianto (002).

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

Infissi:	Sufficiente
Sistema di oscuramento:	Sufficiente
Balconi- Verande - Terrazze:	_
Recinzioni:	_
Fondazioni:	Sufficiente
Murature:	Sufficiente
Patamenti murari:	Insufficiente
Elementi decorativi:	Sufficiente
Solai intermedi:	_
Scale e rampe d'accesso:	_
Struttura tetto:	Sufficiente
Manto di copertura:	Sufficiente
Pavimentazione:	_
ELEMENTI INCONGRUI	
- Canale di gronda sovrapposto al - Doppia porta in alluminio - Integrazioni intonaco con malta c - Cavi elettrici/telefonici	
- Canale di gronda sovrapposto al - Doppia porta in alluminio - Integrazioni intonaco con malta c	
 Canale di gronda sovrapposto al Doppia porta in alluminio Integrazioni intonaco con malta c Cavi elettrici/telefonici 	
- Canale di gronda sovrapposto al - Doppia porta in alluminio - Integrazioni intonaco con malta c - Cavi elettrici/telefonici VALORE STORICO	ementizia Metà '800 primi del '900 (periodo di costruzione delle due cellule edilizie







U.E. numero M14




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 48+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Principe Umberto nº30

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 448,75

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Tipo: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.):

001 F 233,25 3,35 758,06

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce nella porzione di muratura originale. Sbruffatura in malta di cemento nella muratura in blocchetti di nuova costruzione.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti e cornicione sottostante

modanato, cornici in rilievo in malta intorno alle bucatura zoccolatura.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda, muratura in blocchi di cemento.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: -

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Sufficiente

Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali muratura e intonaco di integrazione
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Cartello stradale "Stop"
- Cartello indicazione "market"

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti:

Dall'analisi della cartografia storica si evince che l'abitazione ha subito

ampliamenti con l'aggiunta di ambienti accessori lungo la via Casalini.


Ricostruzione porzione destra della muratura del prospetto principale.











U.E. numero M15




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 118+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCG+MAG+MC Casa a corte grande

Indirizzo: Massama, Via Costanza nº3/5

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 1817,69

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	P	409,68	3,17	1298,68
002	Α	113,20	3,17	358,84
003	Α	86,44	2,80	242,03
004	Α	124,23	2,80	347,84
005	Α	119,52	2,80	334,65
006	Α	50,24	2,80	140,67
007	Α	30,87	2,80	86,43

DESTINAZIONE D'USO

\cap	sì.	Ahitazione				
Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda frattazzata e pitturata, arenaria e basalto. Finiture esterne:

Coronamento muratura con coppi aggettanti, architravi, stipiti e davanzali di alcune bucature in arenaria scolpita con fiammetta e decorazioni geo-Elementi decorativi:

metriche; anello da muro in ferro per legare i cavalli.

Legno, lamiera zincata chiodata, ferro zincato (serranda). Materiali infissi:

Tipo sistema oscurante: Scurino. Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Muratura muro di confine in blocchi di cemento. Recinzioni:

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Insufficiente

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Buono

Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione sottotegola semplificato, privo di modanature ed eccessivamente aggettante
- Tipologia e materiali intonaco e pittura eccessivamente rigidi e piatti.
- Cavi telefonici e canaline verticali
- Canale di gronda in alluminio ramato sagomato (facciata sulla via Casalini)

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '700 primi del '800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione di alcune caratteristiche formali tradizionali

degli elementi decorativi:

• Cornicione sottotegola modanato/ cornice aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco in malta bastarda.

•Sostituzione del materiale di un muro di confine con blocchi di cemento.

NOTE

L'edificio presenta un'articolazione degli spazi cortilizi particolarmente interessante e meritevole di attenta tutela.













U.E. numero M₁₆



Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 134+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MC

Casa a corte media + Muro di cinta

Indirizzo: Massama, Via Trieste nº1

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 256,81

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): Tipo:

001 175,12 3,46 605,91 002 Α 32,86 2,64 86,75

DESTINAZIONE D'USO

In uso Piano Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 Sì Abitazione 0

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda frattazzato liscio, arenaria. Finiture esterne:

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornicione aggettante modanato, architrave e stipiti porta d'accesso in arenaria

scolpita con riquadratura, sopraluce con arco a tutto sesto, cantonali in arenaria, zoccolatura, inferriate, mattonella in marmo con iscrizione JHS.

Materiali infissi: Legno, lamiera zincata chiodata.

Scurino. Tipo sistema oscurante: Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Solaio di copertura in legno e canne. Materiali solai:

Due falde. Tipo copertura:

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni: Muro di cinta privo di coronamento superiore.

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Buono

Fondazioni: Buono

Murature: Buono

Patamenti murari: Buono

Elementi decorativi: Buono

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto:

Manto di copertura:

Buono

Buono

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Canale di gronda sagomato giustapposto al cornicione aggettante
- Tipologia e materiali intonaco eccessivamente rigido
- Dentellature intonaco per scoprire i cantonali in pietra e gli stipiti e l'architrave della porta.
- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta lettere
- Coronamento muro di cinta con coppi aggettanti
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Primi '800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali. Dall'analisi della

cartografia storica si evince la demolizione e ricostruzione degli edifici

accessori nel cortile in forme e posizione differente.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco in malta bastarda

con dentellature.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.


•Eliminazione incongrua dell' intonaco per mettere in vista elementi della

muratura in arenaria.











U.E. numero **M17**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 644+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS+MC Casa a corte minima monocellula o raddoppiata + Muro di cinta

Indirizzo: Massama, Via Trieste nº6

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 195,48

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	Р	113,68	3,83 (43 GRAD)	435.39
002	Α	9,64	3,20	
003	Α	11,73	3,70	
004	Α	13.66	3.20	

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	
0	No	Abitazione	_	_		

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata liscia e pittura, arenaria Finiture esterne:

scialbata.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con cornicione sagomato e stipiti e architrave

porta d'accesso in arenaria scolpita con fiammetta, zoccolatura.

Legno, alluminio. Materiali infissi:

Tipo sistema oscurante: Persiana. Alluminio. Materiale sistema oscurante:

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Tegola laterizia tipo coppi, lastre in cemento amianto (lato prospetto Manto di copertura:

principale).

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni: Muratura muro di confine in blocchi di cemento privi d'intonaco.

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze:

Recinzioni: Insufficiente

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi:

Sufficiente Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione:

ELEMENTI INCONGRUI

- Canale di gronda in pvc sovrapposto al cornicione
- Tipologia e materiali intonaco e pittura
- Persiana in alluminio
- Cavi elettrici/telefonici
- Copertura con lastre ondulate di cemento-amianto

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '700 primi dell'800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali. L'analisi del con-

> testo la planimetria storica dei primi del '900 mostra che l'edifico era connesso con la casa affianco (lato destro del prospetto) che possiede le stesse decorazioni di arenaria e faceva parte di un'unica abitazione appartenente alla tipologia della casa a corte media con sopraelevazio-

ne parziale (s'ostru).

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali deali Interventi subiti:

elementi decorativi:

•Coronamento muratura con coppi aggettanti e cornice sottostante/

manto di copertura in eternit e canale di gronda in pvc. •Intonaco a base calce / intonaco in malta bastarda.

•Introduzione soglie e davanzali in marmo bianco.







U.E. numero M18




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 204+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCE Casa a corte minima evoluta a pseudo schiera

Indirizzo: Massama, Via Carlo Emanuele nº10

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 221,44

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 51,40
 3,44
 176,81

001 P 51,40 3,44 1/6,81 002 P 82,24 5,11 420,24

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O Sì Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata liscia e pittura.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con tegole aggettanti e muretto d'attico con

cornice aggettante semplificata, zoccolatura.

Materiali infissi: Alluminio.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura e solaio intermedio in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni:

Fondazioni: Buono Murature: Buono

Patamenti murari:

Elementi decorativi:

Buono

Solai intermedi: Buono

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cornicione aggettante eccessivamente semplificato, privo di modanature e rivestito di tegole marsigliesi
- Tipologia e materiali intonaco
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Punto consegna gas

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / cornice aggettante lineare.

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.





U.E. numero M19




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 979+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Regina Elena nº24

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 795,85

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 159,53
 2,50
 398,82

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce e pittura a base calce.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornicione

semplice, cornici finestra con malta a rilevo, lesene terminali collegate alla zoccolatura, anello da muro in ferro per assicurare i cavalli, ferramenta

porta in ferro battuto.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia: tipo coppi sardi.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Insufficiente

Murature: Insufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: Insufficiente

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi elettrici

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Primi dell'800.


Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti:












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1091+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG+MC Casa a corte media + Magazzino + Muro di cinta

Indirizzo: Massama, Via Principe Umberto nº1

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 339,24

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): 001 Ρ 140,55 2,75 386,51 002 Α 25,54 2,75 70,23 64,51 003 23,46 2,75

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda frattazzata liscia, zoccolatura con finitura a

spruzzo, pittura a base calce.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornicione

modanato, zoccolatura, inferriate e anello in ferro da muro per assicurare i

cavalli.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Tegola laterizia tipo coppi sardi (001), lastre in cemento amianto(002, 003).

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muratura di blocchi di cemento e coronamento con cocci di vetro.

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: Insufficiente

Fondazioni: Buono (001), Sufficiente (002)

Murature: Buono

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi:

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Sufficiente

Manto di copertura: Sufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi elettrici/telefonici
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa
- Coronamento muro di cinta con cocci di bottiglia

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

• Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco in malta bastarda.

•Sostituzione del mattone crudo con blocchi di cemento nel muro di

cinta posteriore.










Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 204+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM

Casa a corte media

Indirizzo: Massama, Via Regina Elena nº29

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 239,65

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 145,29
 2,97
 431,51

 002
 A
 87,00
 2,70
 234,90

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4

O No Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta bastarda con finitura frattazzata ruvida.

Elementi decorativi: Coronamento muratura con muretto d'attico e sottostante cornicione

modanato.

Materiali infissi: Alluminio.

Tipo sistema oscurante: Persiana.

Materiale sistema oscurante: Alluminio.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Lastre in cemento-amianto.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni:

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Sufficiente

Sistema di oscuramento: Sufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiali intonaco
- Tipologia e materiale infissi
- Cavi elettrici/telefonici

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Tipologia intonaco e pittura base calce / intonaco cementizio.


•Tipologia infissi.

• Eliminazione cornici bucature, introduzione soglie e davanzali in marmo

bianco.








Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1013+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS Casa a corte minima monocellula o raddoppiata

Indirizzo: Massama, Via Principe Umberto nº48

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 175,26

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice: Area (mq.): Altezza (ml.): Volume (mc.): 001 63,40 2,47 156,59 002 Α 40,00 2,47 98,8

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 **Abitazione** 0 No

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco in malta di calce con finitura frattazzata liscia. Finiture esterne:

Coronamento muratura con coppi aggettanti e sottostante cornicione Elementi decorativi:

modanato, lesene terminali poggianti sulla zoccolatura, cornici a rilievo in

malta nelle bucature, inferriata con piattine disposte a losanghe.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Tegola laterizia tipo coppi sardi. Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Cavi elettrici/telefonici

- Portoncino con caratteri stilisti inadeguati.

VALORE STORICO


Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti:










U.E. numero M23




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 65+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Stelvio nº20

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 435,96

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	P	135,43	3,40 (61 grad)	460,46
002	Α	48,85	2,80	136,78
003	Α	25,99	2,80	72,77
004	Α	82,76	2,80	231,72
005	Α	38,03	2,80	106,48
006	Α	20,10	2,80	56,28

DESTINAZIONE D'USO

Finiture esterne:

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	
0	No	Abitazione				

Intonaco in malta bastarda.

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Elementi decorativi: Intonaco lavorato a formare un'opera isodoma bugnata con giunti verticali sfalsati, lesene laterali poggiate sulla zoccolatura, entrambe definite da

li sfalsati, lesene laterali poggiate sulla zoccolatura, entrambe definite da una lavorazione che presenta un'anathyrosis inversa rispetto al paramento

della facciata.

Materiali infissi: Legno, lamiera zincata chiodata.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Lastre in cemento-amianto.

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: —

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Buono

Sistema di oscuramento: Buono

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Buono
Murature: Buono

Patamenti murari: Sufficiente

Elementi decorativi: Sufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: Sufficiente
Struttura tetto: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

Manto di copertura:

- Canale di gronda e pluviali in pvc
- Cavi telefonici
- Cassetta lettere
- Copertura in lastre di cemento amianto ondulato

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Insufficiente

Interventi subiti: Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli

elementi decorativi:

•Sistema muretto ad attico e cornicione / canale di gronda in pvc.

• Copertura in coppi/sostituzione lastre in cemento-amianto.











U.E. numero **M24**




Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 64+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCM+MAG

Casa a corte media + Magazzino

Indirizzo: Massama, Via Stelvio nº18

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 468,92

Unità volumetriche ricomprese:

Subcodice:	Tipo:	Area (mq.):	Altezza (ml.):	Volume (mc.):
001	P	167,48	3,23	540,96
002	Α	31,04	2,85	88,46
003	Α	60,11	2,40	144,26
004	Α	37,25	2,40	89,4
005	Α	38,25	2,85	109,01

DESTINAZIONE D'USO

Piano	In uso	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3	Destinazione 4	
0	Sì	Abitazione				

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Intonaco originario in malta di calce frattazzato fine e sbruffatura di conso-Finiture esterne: lidamento in malta cementizia, arenaria.

Stipiti e architravi di una finestra e della porta di accesso in arenaria con Elementi decorativi:

riquadratura ribassata, zoccolatura, picchiotto in ferro battuto.

Materiali infissi: Legno e lamiera zincata chiodata.

Tipo sistema oscurante: Scurino. Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Lastre ondulate di cemento amianto (001), tegola laterizia tipo coppi sardi (002). Manto di copertura:

Balconi:

Pavimentazione:

Recinzioni:

STATO DI CONSERVAZIONE

Infissi: Insufficiente

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso:

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Tipologia e materiale copertura
- Tipologia e materiali intonaco di consolidamento
- Cavi elettrici/telefonici, canaline verticali
- Palo elettrico eccessivamente vicino alla facciata
- Cartello stradale
- Cassetta punto di consegna Enel
- Cassetta punto di consegna Abbanoa

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '800 primi del '900.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

Interventi subiti: Sostituzione del manto di copertura in coppi sardi con lastre ondulate di

cemento amianto con conseguente demolizione del probabile coronamento della muratura con coppi aggettanti e cornicione modanato. Introduzione di una sbruffatura "consolidante" di cemento nel paramento della facciata dannosa por la consolidante di matteni crudi

della facciata dannosa per la conservazione dei mattoni crudi.












Stralcio Planimetria Catastale

Comune di Oristano sezione di Massama

Foglio: 6 Mappale: 1222+

Proprietà: Privato



Stralcio LGF Unione Consistenza Patrimonio Edilizio + Planimetria di Progetto

Classe/tipologia edilizia di riferimento: CCS

Casa a corte minima emonocellula o raddoppiata

Indirizzo: Massama, Via Trieste nº8

DATI PLANIVOLUMETRICI

Superficie lotto: 81,62

Unità volumetriche ricomprese:

 Subcodice:
 Tipo:
 Area (mq.):
 Altezza (ml.):
 Volume (mc.):

 001
 P
 38,81
 4,92
 190,94

 002
 P
 31,06
 2,86
 88,83

DESTINAZIONE D'USO

Piano In uso Destinazione 1 Destinazione 2 Destinazione 3 Destinazione 4 0 No Abitazione — — — — — — —

COMPONENTI ORGANISMO EDILIZIO

Finiture esterne: Intonaco in malta di calce con finitura frattazzata liscia.

Elementi decorativi: Cornici finestre in arenaria con fiammetta realizzata con intonaco a rilievo,

lesena sul lato sinistro della facciata.

Materiali infissi: Legno.

Tipo sistema oscurante: Scurino.

Materiale sistema oscurante: Legno.

Materiali strutture verticali: Muratura in terra cruda.

Materiali solai: Solaio di copertura in legno e canne.

Tipo copertura: Due falde.

Manto di copertura: Lastre ondulate di cemento amianto (001), tegola laterizia tipo coppi sardi (002)

Balconi: —

Pavimentazione: —

Recinzioni: Muro di cinta in blocci di cemento.

Numero di affacci corpo principale: 2

Infissi: Insufficiente (portone)

Sistema di oscuramento: Insufficiente

Balconi- Verande - Terrazze: —

Recinzioni: —

Fondazioni: Sufficiente

Murature: Sufficiente

Patamenti murari: Insufficiente

Elementi decorativi: Insufficiente

Solai intermedi: —

Scale e rampe d'accesso: —

Struttura tetto: Insufficiente

Manto di copertura: Insufficiente

Pavimentazione: —

ELEMENTI INCONGRUI

- Lastre ondulate di cemento amianto
- Canale di gronda e discendente in pvc
- Cavi elettrici/telefonici e canaline verticali

VALORE STORICO

Periodo di costruzione: Metà '700 primi '800.

Permanenze / Modifiche: Permanenza delle caratteristiche tipologiche principali.

L'analisi del contesto e della planimetria storica dei primi del '900 mostrano che l'edifico era connesso con la casa affianco (che possiede le stesse decorazioni di arenaria ed entrambe facevano parte di un'unica abitazione appartenente alla tipologia della casa a corte media, con sopraelevazione parziale (s'ostru). La porzione destra più bassa originariamente non era costruita e costituiva un punto d'accesso esterno al cortile retro-

stante.

Interventi subiti:

Eliminazione e sostituzione delle caratteristiche formali tradizionali degli elementi decorativi:

- Coronamento muratura con coppi aggettanti e cornice modanata sottostante/ manto di copertura in eternit e canale di gronda in pvc.

 De dispersione parte di accesso più e considere della divisione della discipione della discipione della divisione della discipione della discipione della divisione della discipione della discipione della divisione della divisione della discipione della divisione della divisione della discipione della divisione della discipione della discipione della discipione della divisione della discipione della discipi
- Realizzazione porta d'accesso pin occasione della divisione della casa, ora parzialmente occlusa. La finestra al piano terra è stata tamponata.





