

	ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ORISTANO	
	PROVINCIA DI ORISTANO	
	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA	
	DELLE STRADE VICINALI E COMUNALI DELL'AGRO	
	<i>Impresa: CO.E.BA di Bogo Antonio & C. S.n.c.</i>	
	IMPORTO CONTRATTUALE: € 62.503,00	
	CUP: H17H20003000004 CIG: 86188335FD	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	1. Progetto principale: il progetto principale è stato redatto dall'Ing. Antonello De-	
	melas per un importo a base d'asta di € 92.500,00, compresi € 2.500,00 di oneri	
	per la sicurezza.	
	Somma autorizzata	
	LAVORI A BASE D'ASTA	
	1 –LAVORI € 90.000,00	
	2 -COSTI DELLA SICUREZZA € 2.500,00	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 92.500,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	SPESE TECNICHE iva inclusa € 7.578,63	
	INCENTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO € 1.850,00	
	I.V. A. 22% SU A € 20.350,00	
	Contributo Autorita' di vigilanza € 30,00	
	Accantonamento fondi accordi bonari € 2.000,00	
	Imprevisti € 691,37	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.500,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 125.000,00	
	- 1 -	

	2. Aggiudicazione dei lavori: I lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta di CO.E.BA di Bogo Antonio & C. S.n.c. che offrì il ribasso del 33,33%.	
	3. Consegna dei lavori e tempo utile per la loro esecuzione: i lavori vennero consegnati con verbale in data 15.03.2021 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in giorni trecentosessanta (360) naturali e consecutivi, delle doveva avvenire entro il 09.03.2022;	
	4. Sospensione dei lavori: durante l'esecuzione i lavori non furono sospesi;	
	5. Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori, non sono state chieste proroghe al termine di ultimazione contrattuale.	
	6. Subappalto: durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non ha chiesto l'autorizzazione a concedere in subappalto parte dei lavori.	
	7. Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non segnalava danni alle opere e provviste per causa di forza maggiore.	
	8. Sinistri alle persone e danni alle proprietà: durante l'esecuzione dei lavori non è stata inoltrata alcuna denuncia di sinistri a persone e danni alle proprietà.	
	9. Verbale di accordo bonario: durante l'esecuzione dei lavori non sono sorte controversie.	
	10. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione dei lavori, i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno 09.03.2022. In data 04.10.2021 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.	
	11. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;	
	12. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 04.10.2021 dal	

	quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto	
	del ribasso d'asta del 33,33%, è di € 62.503,00, da cui deducendo l'ammontare	
	dell' acconto già corrisposto all'Impresa di € 44.987,21, resta il credito netto	
	dell'Impresa in € 17.515,79 (diconsi euro diciasettemilacinquecentoquindici/79),	
	oltre l'iva al 22%, accettato dall'Impresa senza riserve;	
	13. Variazioni apportate: durante i lavori non furono apportate variazioni ai lavori	
	previsti in progetto, tranne piccoli aspetti di dettaglio contenuti entro i limiti di facol-	
	tà della Direzione Lavori;	
	14. Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'Ing. Antonello Demelas;	
	15. Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inseri-	
	re nessuna riserva.	
	16. Il termine utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione è stabilito	
	in 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO	
	Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso	
	dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 12.10.2021, si è recato	
	nel sito dei lavori ove, alla presenza dell'Impresa, ha proceduto con la scorta del	
	progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti con-	
	sistenti essenzialmente in:	
	Manutenzione strade rurali;	
	In tale sede il Direttore, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti po-	
	tevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di	
	visita che si acclude a tergo.	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore:	
	- 3 -	

Vista la normativa vigente;

CONSIDERATO:

che i lavori eseguiti dall'Impresa CO.E.BA di Bogo Antonio & C. S.n.c di Oristano

corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;

che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;

che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza

riserve dall'Impresa, è di € 62.503,00 e perciò compreso nei limiti della somma au-

torizzata pari a € 62.503,00;

che dedotto dall'importo netto liquidato per lavori di € 62.503,00 l'ammontare della

rata pagata in acconto di € 44.987,21, resta il credito netto liquido dell'Impresa di €

17.515,79 (diconsi euro diciassettemilacinquecentoquindici/79);

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa CO.E.BA di Bogo Antonio & C. S.n.c.

in base al contratto di appalto, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'im-

porto netto in € 62.503,00 da cui detratti gli acconti corrisposti in € 44.987,21 resta

il credito netto di € 17.515,79 (diconsi euro diciassettemilacinquecentoquindici/79)

che può pagarsi all'Impresa.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo de-

corsi due anni dalla data della sua emissione.

Oristano, lì 12.10.2021

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del Procedimento